


Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe



Bohrbild



- Wechselbohrgetriebe für Lochreihenbohrungen im System 32 mit 2 Fortsetzungsanschlängen (links / rechts)

Seitenverweis:


- Bohrersatz Wechselbohrgetriebe 9 Spindeln, siehe Seite 1014

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln	9 131 506	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	9 131 505	1 St.

Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe 90°



Bohrbild



- Wechselbohrgetriebe 90° versetzt für Führungen im System 32
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Bohrer, siehe Seite 1014 - 1015

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90°	9 132 097	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90° mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	9 131 507	1 St.

Sonstiges Zubehör



- Zubehör zur individuellen Konfiguration der BlueMax Mini Modular Plus

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Einpressbügel für Bohrgetriebe	9 132 100	1 St.
2 Fußschalter	9 216 143	1 St.
3 Stützbock	9 208 696	1 St.



hettich.com/short/4c1c15